


هيئة حماية البيئة والتنمية
Environment Protection and Development Authority



الدليل الإرشادي لمصانع الألومنيوم و الفولاذ
Guidelines for Steel & Aluminium Workshops

رؤية الهيئة :
المساهمة بنجاح في خلق بيئه صحيه مستدامه

رسالة الهيئة :
تقديم خدمات بيئية متميزة و حث الجميع على حماية وتنمية
مواردنا الطبيعية في إطار الالتزام بالمعايير و الاشتراطات البيئية.

EPDA Vision:

Contribute successfully to create a healthy sustainable environment

EPDA Mission:

Providing excellent environmental services and urging everyone to
protect and develop our natural resources in the aim of achieving
environmental standards and requirement

EPDA-RAK

Guidelines for Steel & Aluminium Workshops

For More Information
Please Contact

Toll Free: 800 3732

Phone : 07 2333371

Fax : 07 2333789

E-mail: info@epda.rak.ae

Web Site: www.epda.rak.ae

الدليل الإرشادي لمصانع الألومنيوم و الفولاذ

التعليمات والإرشادات الوقائية الخاصة بادارات مصانع الفولاذ والألومنيوم التي يتوجب تطبيقها في ورشات العمل:

١. لا يسمح بالعمل الفردي داخل الورشات. على الأقل تواجد شخصين أو أكثر عند بدء تشغيل الآلات.
٢. يمنع العمل المصحوب بالإلهاف و هذا يشمل النعس أو التوتر أو الإنفاس عند العمل.
٣. عدم الشروع في تنفيذ العمل إلا باتخاذ الحذر والحيطة. هناك حدود لا يمكن تجاوزها.
٤. يجب ارتداء الحذاء الوقائي داخل المعمل تحنياً لأي إصابات في القدمين ناجمة عن الآلات الحادة والقواطع أو السخونة المصاححة لها لذلك ينصح باستخدام الأحذية ذات الحامة السميكة.
٥. يجب حماية العين من خلال ارتداء النظارات الواقعية عند العمل أو التنظيف.
٦. إزالة أي مواد أو أحذاء معدنية ملقة بجانب الآلات المشغولة حتى لا تعلق بها كالخواتم أو العقود أو الشعر أو الملابس.
٧. الحرص على إبقاء أطراف البدن كاليدين بعيدة عن الآلات الحادة حرصاً على عدم الإصابة بأي جرح أو قطع.
٨. اتخاذ جميع التدابير الوقائية ضد الغبار والدخان والمواد الكيمياوية و ذلك لخطورتها من خلال العمل في الهواء الطلق كما يجب استخدام أجهزة شفط الغبار على أن تكون معدات السلامة قريبة من موقع العمل.
٩. طلب المساعدة من المشرفين القائمين في حال عدم الإلمام بأية تشغيل الأجهزة بالطريقة السليمة على أن يقوم المشرف بالمراقبة عند المحاولة الأولى للتشغيل.
١٠. تجنب وضع أنابيب التبريد بمحاذاة الآلات التي تعمل أو وضع فوائل بينهما.
١١. الالتزام بنظافة الأرضية وتنشيفها على الدوام.
١٢. يجب على كل عامل إعادة الآلات والأدوات التي استخدمها نظيفة إلى مكانها الصحيح قبل المغادرة.

إرشادات السلامة الخاصة بالآلات:

- ◀ استخدام مواد ماصة للسوائل في حال حدوث تسرب.
- ◀ استخدام أدوات (فرشاة) لتنظيف وصيانة الشرائح والفتحات في الأجهزة
- ◀ الإمام بإرشادات استعمال الآلات المختلفة من حيث بدء التشغيل والإيقاف والتحكم في سرعة دوران المحرك
- ◀ إعطاء جميع العاملين بالموقع الصلاحيه بدخول محطات التحكم بالأجهزة و استخدام ضوابط الأجهزة
- ◀ عدم ترك الأجهزة تعمل دون مراقب
- ◀ الحرص على إبقاء أرضية الموقع نظيفة و جافة على الدوام
- ◀ تجنب وضع أنابيب التبريد بمحاذاة الآلات التي تعمل أو وضع فوائل بينهما.
- ◀ عدم استخدام الهواء الساخن لنفخ الغبار عن الآلات
- ◀ عدم لمس أو تحريك أي جزء من أجزاء الآلة وهي تعمل
- ◀ وضع معدات العمل و الصيانة (المكبات و المف躬ات... الخ) في مكانها المناسب قرب الآلات عند التشغيل.
- ◀ الحرص على وجود حقيبة المساعدات الطبية داخل الموقع

إرشادات السلامة الخاصة بورش العمل:

١. اختيار الآلات والأدوات بعناية: يجب استعمال الأداة الصحيحة للمهمة. كما يتوجب على الإدارة تزويد العاملين بجميع الأدوات والمعدات الازمة لموقع العمل وتدريب العاملين على كيفية و دواعي استخدام كل أداة.
٢. استخدام معدات الوقاية الشخصية الخاصة بمواقع و ورش العمل حسب تعليمات الإدارة.
٣. الجودة والنوعية للمعدات والأدوات: الحرص على تزويد موقع العمل بأدوات ذات جودة نوعية عالية وإزالة الأدوات التي قد تؤدي العاملين جسدياً.
٤. تخزين و صيانة الأدوات و المعدات: تخزين الأدوات و المعدات في أماكن مخصصة لها بعيداً عن التقليبات الجوية و الملوثات و الحرص على إرجاع كل أداة بعد الانتهاء من استخدامها و قبل مغادرة المكان كذلك المراقبة الدائمة لعملية تخزين و صيانة المعدات.
٥. معدات التشغيل الكهربائية: يجب مراعاة تردد التيار الكهربائي المناسب لكل آلة. كما يراعى التغطية السليمة لأسلاك الكهرباء.
٦. استخدام المعدات اليدوية: يجب الدرأة بكيفية استخدام المعدات اليدوية و اتباع إرشادات الاستعمال الخاصة بكل أداة.
٧. نظافة الموقف: يتوجب على الإدارة ضمان النظافة العامة للموقف وإزالة المخلفات بطريقة سليمة.